ECODESIGN INFORMATION

According to Regulation EU No 327/2011 of the European Commission, implementing Directive 2009/125/CE of European Parliament Apply to fans

SISTEVEN, S.L.U. www.sisteven.es

ERP: Performance at the best efficiency point (BEP).

МС	Measurement category	[m ³ /h]	Rowrate	ηе [%]	Efficiency
EC	Efficiency category	[Pa]	Static pressure or total (depending on EC)	N	Efficiency grade
VSD	Variable Speed Drive	[RPM]	Rotation per minute	[kw]	Input power
SR	Specific ratio				

			-							
Model	MC	EC	VSD	SR	ηe[%]	N	[kW]	[m ³ /h]	[Pa]	[RPM]
CIS-50-4T/A-F-300	Α	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	42.5	61.3	1.422	6050	0	1395
CIS-50-4/8T/A-F-300	Α	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	36.5	54.2	1.656	6050	0	1395
CIS-75-4/8T-F-300	Α	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	36.2	50.1	2.803	8080	0	1450
CIS-100-4T-F-300	Α	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	56.7	70.6	2.759	9340	0	1445
CIS-100-4/8T-F-300	Α	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	47.3	60.0	3.301	9340	0	1445
CIS-50-4T/A-F-400	Α	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	42.5	61.3	1.422	6050	0	1395
CIS-50-4/8T/A-F-400	Α	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	37.5	55.4	1.611	6050	0	1395
CIS-75-4/8T-F-400	Α	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	36.2	50.1	2.803	8080	0	1450
CIS-100-4T-F-400	Α	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	56.7	70.6	2.759	9340	0	1445
CIS-100-4/8T-F-400	Α	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	47.2	59.8	3.311	9340	0	1445