

## ECODESIGN INFORMATION

According to Regulation EU No 327/2011 of the European Commission, implementing Directive 2009/125/CE of European Parliament  
Apply to fans

SISTEVEN, S.L.U.

www.sisteven.es

### ERP: Performance at the best efficiency point (BEP).

<b>MC</b>	Measurement category
<b>EC</b>	Efficiency category
<b>VSD</b>	Variable Speed Drive
<b>SR</b>	Specific ratio

<b>[m<sup>3</sup>/h]</b>	Flowrate
<b>[Pa]</b>	Static pressure or total (depending on EC)
<b>[RPM]</b>	Rotation per minute

<b>η<sub>e</sub> [%]</b>	Efficiency
<b>N</b>	Efficiency grade
<b>[kw]</b>	Input power

Model	MC	EC	VSD	SR	η <sub>e</sub> [%]	N	[kW]	[m <sup>3</sup> /h]	[Pa]	[RPM]
CIS-50-4T/A-F-300	A	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	42.5	61.3	1.422	6050	0	1395
CIS-50-4/8T/A-F-300	A	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	36.5	54.2	1.656	6050	0	1395
CIS-75-4/8T-F-300	A	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	36.2	50.1	2.803	8080	0	1450
CIS-100-4T-F-300	A	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	56.7	70.6	2.759	9340	0	1445
CIS-100-4/8T-F-300	A	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	47.3	60.0	3.301	9340	0	1445
CIS-50-4T/A-F-400	A	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	42.5	61.3	1.422	6050	0	1395
CIS-50-4/8T/A-F-400	A	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	37.5	55.4	1.611	6050	0	1395
CIS-75-4/8T-F-400	A	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	36.2	50.1	2.803	8080	0	1450
CIS-100-4T-F-400	A	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	56.7	70.6	2.759	9340	0	1445
CIS-100-4/8T-F-400	A	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	47.2	59.8	3.311	9340	0	1445